



BRILLANTHARZ

HIGH MAGIC

Mischtabelle

Verhältnis 1:45

Harz gesamt (AB) ca. Angabe	Anteil Harz (A) in g	Anteil Härter (B) in g
25	17,5	8
50	35	16
100	70	31
145	100	45
200	140	63
300	210	95
400	280	125
500	350	157
600	420	189
700	490	220
800	560	252
900	630	283
1000	700	315

Hinweise:

- ❖ Die Gießhöhe bei 20° beträgt 5cm
- ❖ Materialdichte 1,1
- ❖ Produkt und Sicherheitsdatenblatt beachten

Aufbewahrung bei 15 - 25 °C. Vor
Gebrauch gut schütteln oder aufrühren,
angebrochene Gebinde sofort wieder
dicht verschließen. Restmaterial muss
schnellstmöglich verbraucht werden.
MHD 12 Monate.

Mischungsverhältnis
A:B = 100:45

*Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten